

Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 5 городского округа Стрежевой
с углубленным изучением отдельных предметов»
(МОУ «СОШ № 5»)

Отчет об устранении выявленных нарушений обязательных требований
Управлением Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Томской области
территориальным отделом Управления Роспотребнадзора по Томской области в г. Стрежевом
(предписание № 6983 от 18.12.2024 года)

№	Вид нарушения	Меры по устранению выявленных нарушений	Срок исполнения по предписанию
1	Производственный контроль соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов частично не осуществляется (разд.4 «Программы производственного контроля», утвержденной директором Т.В. Меньшиковой 09.01.2024, предусмотрены лабораторные исследования: температура, кратность обмена воздуха, влажность, уровень освещенности, коэффициент пульсации, смывы 1 раз в год), но протоколы лабораторных исследований, проведенных в соответствии с программой производственного контроля, за 2024 г. отсутствуют (отсутствует договор), что является нарушением п.1.8 СП 2.4.3648-20.	Разработать на 2025 год программу производственного контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов, предусматривающий лабораторные исследования (испытания) и измерения в процессе оказания услуг в соответствии с программой производственного контроля	До 15.10.2025
2	Обследование технического состояния вентиляции учреждения (ревизия, очистка и контроль эффективности) не реже 1 раза в 10 лет не проводится, инструментальные измерения объёмов вытяжки воздуха не осуществляются, протоколы инструментальных исследований отсутствуют (в программе производственного контроля не предусмотрены), что является нарушением абз.3 п.2.7.4 СП 2.4.3648-20	Включить в капитальный ремонт (2026 г) ревизию, очистку и контроль эффективности вентиляции	До 15.10.2025
3	В личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о вакцинации/ревакцинации, а именно: в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о специфической профилактике дифтерии, столбняка (Митина С.Н. после 27.02.2001, Ирназарова А.Р. V3, Данилюк К.В. V3, Кусаинова А.Ш. V3, Шкуратова Т.А. V3), в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о специфической	Организовать своевременное проведение вакцинации сотрудников	До 15.10.2025

	профилактике гепатита (Тараева О.В. V2, V3, Пашкина А.А., Дурынина О.Б., Кравцов С.Н.), в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о специфической профилактике кори (Мержановская Л.Г., Козлова Е.Б., Выходцева Е.А., Прибыткина Н.С.), в личных медицинских книжках сотрудников отсутствует информация о ежегодной специфической профилактике гриппа (Прибыткина Н.С.), что является нарушением требований п. 62 СанПиН 3.3686-21, п. 1.5 СП 2.4.3648.		
4	В соответствии с экспертным заключением № С00000115 от 13.12.2024 и протоколом испытаний № С-ф000105 от 12.12.2024 установлено, что по результатам инструментальных исследований, проведённых 09.12.2024 с 09:10 до 10:30 параметры микроклимата по показателю влажность воздуха в кабинете № 211 (фактические параметры от $21,8 \pm 2,3\%$ до $33,5 \pm 2,7\%$, допустимые параметры 40-60%), в кабинете №312 (фактические параметры от $19,6 \pm 2,3\%$ до $24,9 \pm 2,4\%$, допустимые параметры 40-60%) не соответствует требованиям п. 98, таб. 5.34. СанПиН 1.2.3685-21.	Заклучить договор на проведение производственного контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов, предусматривающий лабораторные исследования (испытания) и измерения в процессе оказания услуг в соответствии с программой производственного контроля	До 15.10.2025
5	В соответствии с экспертным заключением № С00000115 от 13.12.2024 г и протоколом испытаний № С-ф00001201 от 12.12.2024 в пробе 0,015% дезинфицирующего раствора «Дезитабс» для протираания поверхностей, отобранной в туалете для девочек (3эт) 09.12.2024 в 10:15, массовая доля активного хлора составляет $0,009 \pm 0,002\%$ (допустимый уровень с учетом погрешности 0,014-0,016%), что не соответствует инструкции по применению дезинфицирующего средства, является нарушением п.2.11.6 СП 2.4.3648-20	1)Провести внеплановый инструктаж с техническим персоналом по разведению дезинфекционных растворов. 2) Разработать на 2025 год программу производственного контроля соблюдения санитарных правил и гигиенических нормативов, предусматривающий лабораторные исследования (испытания) и измерения в процессе оказания услуг в соответствии с программой производственного контроля	Устранено
6	На каждом этаже не размещены санитарные узлы отдельные для мальчиков и девочек (1 эт. туалет только для мальчиков, 2 эт. туалет только для девочек), что является нарушением абз. 1 п. 2.4.11, абз. 1 п. 3.4.10 СП 2.4.3648-20	Включить в капитальный ремонт (2026г) размещение дополнительных санитарных узлов отдельных для мальчиков и девочек (1 эт. добавить туалет для девочек, 2 эт. добавить туалет для мальчиков).	До 15.12.2025

7	В туалетах унитазы не оснащены сиденьями с крышками (туалет для мальчиков 4эт.-2шт., туалет для девочек 4 эт.-3шт., туалет для мальчиков 3 эт.-1 шт., туалет для девочек 2эт.-3 шт., в служебном туалете 1эт., – 1шт.), что является нарушением абз.2,абз.3 п.2.4.11 СП 2.4.3648-20.	Приобрести сидения с крышками для унитазов.	Устранено
8	Холодным и горячим водоснабжением не обеспечены все учебные кабинеты для обучающихся 1-4 классов (например: класс № 206, класс №103), что является нарушением п. 3.4.13 СП 2.4.3648-20.	Включить в капитальный ремонт (2026г) обеспечение всех учебных кабинетов для обучающихся 1-4 классов (в т. ч. кабинет № 206,103). Холодным и горячим водоснабжением	До 15.12.2025
9	Помещение (место) для приготовления дезинфекционных растворов, обработки и хранения уборочного инвентаря, моющих и дезинфекционных средств на 1эт.,2 эт., 3 эт., 4 эт. не оборудованы холодной и горячей водой, подающейся через смеситель, что является нарушением абз. 1 п 2.4.12 СП 2.4.3648-20	Включить в капитальный ремонт (2026г) оснащение помещений для приготовления дезинфекционных растворов, хранения моющих и дезинфекционных средств на 1 эт., 2 эт., 3 эт., 4 эт. оборудовать поддоном и(или) холодной и горячей водой, подающейся через смеситель.	До 15.12.2025
10	Отделка пола имеет дефекты и повреждения, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (3эт. в помещении для хранения уборочного инвентаря плитки нет, углубление в полу), что является нарушением п.2.5.2 СП 2.4.3648-20.	Включить в текущий ремонт (2025г) устранение дефектов и повреждений отделки пола.	До 15.10.2025
11	Отделка стен, потолка повреждена свежей протечкой (1 эт. туалет для мальчиков), отделка стен имеет дефекты и повреждения, снижающие устойчивость к уборке влажным способом с применением моющих и дезинфицирующих средств (2эт. туалет для девочек подоконник частично отломан, дверь с дырами, 1 эт. туалет для мальчиков подоконник частично отломан, дверцы в кабинке с дырками), что является нарушением абз.1 п. 2.5.3 СП 2.4.3648-20.	Включить в текущий ремонт (2025г) работу по отделке стен, потолка, заменить подоконники	До 15.10.2025
12	Не все источники искусственного освещения (лампы потолочных светильников) содержатся в исправном состоянии (в кабинете №412-4 шт., в кабинете №408 -1шт., в кабинете №403 -1шт., в кабинете №308-1 шт., в кабинете №212- 1 шт.), что является нарушением п. 2.8.9 СП 2.4.3648	Установить светильники в кабинетах №412-4 шт., №408 -1шт., №403 -1шт., №308-1 шт., №212- 1 шт	Устранено
13	В одном помещении используются разные типы ламп (в кабинете №212, в кабинете №408 в потолочных светильниках используются	Заменить лампы на люминесцентные в кабинете №212, в кабинете №408	Устранено

	люминесцентные и светодиодные лампы), что является нарушением абз. 2 п. 2.8.5 СП 2.4.3648		
14	Учебная (меловая) доска в кабинете №301 не оборудована дополнительным источником искусственного освещения, направленного непосредственно на рабочее поле, что является нарушением абз.5 п. 2.4.4 СП 2.4.3648-20.	Оборудовать учебную (меловую) доску дополнительным источником искусственного освещения.	Устранено
15	Во всех видах помещений не реже одного раза в месяц не проводится генеральная уборка с применением моющих и дезинфицирующих средств (например: 3 эт. в помещении для хранения уборочного инвентаря визуальна грязная плитка на стене), что является нарушением п. 2.11.7 СП 2.4.3648-20.	Организовать контроль проведения во всех видах помещений не реже одного раза в месяц генеральной уборки с применением моющих и дезинфицирующих средств	Устранено
16	Не всё санитарно-техническое оборудование исправно и без дефектов (3 эт. туалет для мальчиков нет крышки на сливном бачке унитаза, 1 эт. в служебном туалете при спортивном зале течёт канализационная труба), что является нарушением абз.4 п. 2.4.11 СП 2.4.3648-20.	Включить в текущий ремонт (2025г) приведение в исправное состояние санитарно-техническое оборудование	до 15.12.2025